



# MONTAŻ

Tolerancje wymagane przy montażu szyn są znacznie węższe niż przy montażu belek podsuwnicowych. Szyny mogą i powinny być łączone poprzez zespawanie w linię ciągłą ale nie można tego wykonać przy użyciu technik stosowanych do spawania stali konstrukcyjnych. Wiedza jak to prawidłowo wykonać daje gwarancję na efektywne, bezproblemowe korzystanie z torowisk na wiele lat.

Aby właściwie wykonać montaż torowiska należy posiadać

- Perfekcyjny projekt
- Wysoko kwalifikowana kadrę
- Użyć odpowiednich materiałów